

# NR SnapIns for WinSpec32

Copyright Nippon Roper, K.K.

К Ш	RamanBar	. 2
$\mathbf{G}_{\mathcal{V}}$	Compare View	. 2
Add Brac	AddFrame SnapIn	. 3
ΥT	YT-Graph SnapIn	. 3
Read CSV	ReadCSV SnapIn	. 4
<b>a</b>	Launcher SnapIn	. 4
<u>S</u>	Send to Sma4Win	. 5
ble	Make Blemish	. 5
	Mario Biolinici	, 0

### 💶 RamanBar

Tools メニューの RamanBar(もしくは 「 ボタン)を走らせてください。

すると、下のようなダイアログが出現します。使用法は、下図をご覧下さい。



#### Compare View

WinSpec/32 上で開いている複数のスペクトルデータ(最大 10本)を1つの Window に 表示をする SnapIn です。データを複数開いた上で、**Tools** メニューの CompareView(もし

くは<sup>*♀*</sup>ボタン)を走らせてください。



#### AddFrame Snapln

複数フレームを持つデータのフレーム間の積算を行う SnapIn です。

複数フレームを持つデータをアクティブにした上で、Tools メニューの AddFrame を選ぶ

か、 ボタンを押すと、次のようなダイアログが出ます。何フレーム目から何フレーム目 を積算するかを設定して、Accum ボタンを押すと積算したデータを表示します。

Soft Accumulation						
Start Frame	1 ÷	Accum.				
End Frame	10 ÷	<u>C</u> ancel				
		<u>Av</u> erage				

Average ボタンの場合、平均値データを表示します。

### **I** YT-Graph Snapln

PI-MAX (ICCD-MAX) などで Pulser を Sequential モードにして測定した時間分解スペク

トルの、この波長(範囲)の時間変化を見るための SnapIn です。時間変化を見たい波長のピ クセルにカーソルを移動させて(または、波長範囲をドラッグして囲んで)、Tools-YT-Graph を選択します。



## ReadCSV SnapIn

自記分光高度計などで得られた ASCII 形式のデータ(波長、強度の並びの CSV 形式)を WinSpec/32 にインポートする SnapIn です。Tools-ReadCSV を実行します。

ファイルを聞く ?									
ファイルの場所①:	🗀 DATA	•	+ 🗈	📸 🎟 -					
				開((_)					
ファイルの種類(工):	CSV File (*.csv)		-	キャンセル					
Wavelength Calibration ● WinSpecの設定を用いる   (データに合わせる									
─補間 ● スブライン関	]数 🧯 直線補間								

#### 🖌 Launcher Snapln

WinSpec で表示しているデータ (スペクトル) をアスキー変換して外部プログラムを起動

する SnapIn です。画像であれば、外部プログラムに渡したいストライプ(複数フレームで あればフレームも)の位置へカーソルを移動させます。次にTools メニューの Send to Graph tool を選択して下さい。現在表示している画像の現在のフレームの(2 次元画像のとき)カ ーソルのある位置のストライプをアスキーファイルとしてデータファイルのあるフォルダ にセーブ(上書きはしないようにファイル名を作成します)した後、下図のようなダイア ログが出現します。

Action	
C:¥Program Files¥Sma4Win¥Sma4Win.exe	<u>B</u> rowse
👿 Export all stripes	
OK <u>C</u> ancel	<u>H</u> elp

エディットボックスには起動したいプログラムを入力して下さい。そのプログラムに、先 にセーブしたアスキーファイル名を起動オプションに付けて起動します。

#### 😫 Send to Sma4Win

Launcher SnapIn と同等の機能を持つ SnapIn です。2 次元グラフ作成ソフト Sma4Win との連携を考慮して作られています。複数フレームまたは、複数ストライプのデータも1 つのテキストファイルにエクスポートして Sma4Win に渡す事が出来ます。

Sma4Export		
C:¥Program Files¥Sma4Win¥Sm4Win.exe Option © Export all stripes	<u>B</u> rowse	OK <u>C</u> ancel

#### <sup>ble</sup> Make Blemish

Blemish とは CCD 欠陥アクトンピクセルをソフトウェア的に補正する機能です。 WinSpec では、Blemish 機能を標準でサポートしていますが、Blemish ファイル(拡張子 ble)を GUI 的に作成するツールが付いていません。これを補う SnapIn です。

WinSpec/32 でスペクトルや、イメージを測定し、欠陥ピクセルにカーソルを合わせて、 本 SnapIn (Tools-MakeBlemish) で登録します。